

















Flageetikette: siehe dazu das Waschetikette in der Bekleidung (innen)

	Max. Temperatur 30°C		zum Trocknen aufhängen	MAX	max.
	Max. Temperatur 40°C		Waschleine trocknen	50:	50 Wäschen
	Max. Temperatur 40°C		nicht heiß bügeln	MAX	max.
	Max. Temperatur 60°C		bügeln max 110°C	25:	25 Wäschen
	Max. Temperatur 60°C		bügeln max 150°C	MAX	max.
	Nicht bleichen		Nicht chemisch reinigen.	12:	12 Wäschen
	Nicht im Trockner trocknen		Professionelle Reinigung, Pflege	5x	5 Wäschen
	Trocknen bei niedriger Temperatur				
	Geeignet für niedrige Temperatur				

FR

Ces vêtements ont été conçus pour fournir une protection contre le froid, l'engorgement, l'appareil ou les liquides sous un élément de l'ENI ne peut fournir une protection complète et des précautions doivent être prises lors de la réalisation de l'activité liée au risque.

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes recommandées. Seules les marques et les modèles qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables. Tous les produits sont conformes aux exigences du ISO 16698: 2013(4/25).

LIMITES D'UTILISATION (EN 14058-2017)

Avant utilisation, assurez-vous de bien fermer le vêtement par le haut et d'enlever tout objet qui pourrait nuire à la sécurité. Le vêtement protège contre les environnements froids mais n'est pas conçu pour protéger contre les incendies, les chocs électriques ni les autres conditions. Ne portez jamais le vêtement en combinaison si le vêtement ou le produit devient mouillé. Conservez les vêtements dans un endroit sec et bien ventilé pour un niveau de protection maximum. Le vêtement doit être entièrement conformément aux instructions sur le vêtement. Notez que l'isolation thermique peut diminuer après toutes les propriétés de nettoyage. Les vêtements ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements irréductiblement sales ou contaminés, remplacez-le par un autre. Ne pas tenter de réparer les vêtements endommagés. Nettoyez les vêtements avant de jeter ou de stocker. Les vêtements ne doivent être portés que dans des situations où ils sont destinés. Pour une protection et une prévention accrues des risques, consultez le fabricant pour obtenir des recommandations supplémentaires.

ISO 16698: 2013 Vêtements de protection (voir l'étiquette)

Exigences générales La présente Norme européenne spécifie les exigences générales relatives à l'équipement de protection individuelle, le dimensionnement, le marquage des vêtements de protection et d'information fournie par le fabricant.

Classement des vêtements de protection

A = Statutaire recommandée du produit
B = Tour de poitrine recommandée du produit
C = Tour de taille recommandée du produit
D = Entourage Recommandé du produit

EN 1458:2017	<p>Y = Classe de Résistance Thermique</p> <p>Y = Classe de Perméabilité à l'air</p> <p>Y = Isoler en m² K/W du bâtiment avec l'ensemble standard R et obligation pour la classe 4 - 5 V et 6 V</p> <p>Y = Isoler en m² K/W du bâtiment avec la classe 4, 1 et facultatif pour les classes 1, 2</p> <p>WP Pénétration d'eau (faucetif)</p>	la norme EN 14058
Résistance thermique	<p>Le niveau maximum de protection lorsque l'isolation thermique est adaptée à la température ambiante et au niveau climat.</p>	Taille Dimension et sélection:
Perméabilité à l'air, AP:	<p>AP mesure la mesure avec laquelle l'air peut passer à travers la membrane. Il est une unité de la façon dont le vêtement est conçu-ver.</p>	<p>Porter selon le tour de poitrine et la taille correcte, reporter vous au tableau des tailles. Ces vêtements sont fabriqués pour permettre au porteur de permettre d'être porte sur les vêtements encombrants moyens</p>
WP Pénétration d'eau (faucetif)	<p>WP (faucetif) WP mesure la résistance au passage de l'eau à travers la membrane.</p>	Stockage:
		<p>NE PAS égarer dans des endroits exposés à la lumière solaire direct ou forte. Stocker dans des conditions propres et sèches.</p>
		Après l'entretien:
		<p>Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements ou les étiquettes d'entretien ont été ignorées, effacées ou supprimées</p>
		Contenu de l'étiquette:
		<p>Reporte-vous à l'étiquette du vêtement pour plus de détails de contenu. Cela correspond à :</p>
		<p>Attention : la colle y a une couche, la vision périphérique est limitée. Ne pas utiliser d'armes à feu.</p>

Étiquettes de lavage: Se référer à l'étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

	Température maxi 40 °C, processus doux		Sécher en ligne	MAX 50°	Maximum 50 Lavages
	Température maxi 40 °C, processus doux		Sécher en goutte à goutte	50°	50 Lavages
	Température maxi 60 °C, processus normal		Ne pas repasser	25x	Maximum 25 Lavages
	Température maxi 60 °C, processus normal		Fer au maximum 110 °C	MAX	Maximum 12 Lavages
	Température maxi 60 °C, processus normal		Fer au maximum 150 °C	12x	Maximum 12 Lavages
	Ne pas javeiller		Ne pas nettoyer à sec	MAX 5x	Maximum 5 Lavages
	Ne pas sécher en machine		Nettoyage à sec professionnel		
	Sécher à basse température				
	Sécher en machine normale				

Эта оценка предназначена для обеспечения защиты от холодной погоды. Несмотря на это, всегда помните, что продукт СИЗ не может обеспечить полную защиту. Необходимо соблюдать осторожность при осуществлении деятельности, связанной с риском.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Примените только стандарты и значки, которые отображаются на на продукте, и используйте их в соответствии с ними.

Все три продукта соответствуют требованиям Регламента (EU) 2016/425.

ISO 13688-2013 защита одежды (смотрите этикетку)

Ищите требования. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эргономике, конструкции, размерам, маркировке защитной одежды и дает дополнительную информацию, предоставленную изготовителем.

— Рекомендуемый уровень пользователя

— Рекомендуемая одежда/одежда пользователя

— Рекомендуемая одежда/одежда пользователя

— Рекомендуемый шагочный шаг пользователя

ОТРАЖЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EN 14028-2006


Перед использованием не забудьте правильно закрыть одежду, защитные манжеты и лямки для плечевого ремня. Если вы заметили, что одежда закрывается не полностью, не используйте ее, так как это не является гарантийной защитой при любых обстоятельствах.

Обратите внимание, что защита будет нарушена, если одежда или пользователь станут влажными. Манжеты и лямки и веревку не используйте для фиксации или для подвешивания инструментов. Одежда следует использовать в соответствии с конструкцией на предмет ее применения.

Важно отметить, что одежда не должна становиться более легкой чистой.

Если вы заметили, что одежда становится безразлично истонченной или загрязненной, замените ее на новую. Не пытайтесь ремонтировать поврежденную одежду. Если вы заметили, что одежда должна быть безразлично истонченной. Одежда должна носить только в тех условиях, для которых она предназначена.

Для предотвращения повреждения оборудования не используйте одежду для переноса тяжелых предметов.

EN 14058:2017 	<p>У – класс термостойкости</p> <p>У – класс воздухопроницаемости</p> <p>У = lder в м2/л. Удешевлю по стандартным дополнением является обязательными для Ист в соответствии с классом 4. Если это необходимо, для класса 4, он является обязательным для классов 1-3.</p> <p>WP (водонепроницаемость (опционально))</p>	<p>дог (защита части части не включена в EN 14058).</p> <p>Доступный размер и выбор:</p> <p>Подгонка в соответствии с правильным размером горла и талии, обратите внимание на таблицу размеров. Эта одежда имеет пояс для комфорта и позволяет носить одежду поверх непромокаемой одежды.</p> <p>Хранение:</p> <p>Не храните в местах, подверженных воздействию прямых или сильных солнечных лучей. Храните в</p>
--	---	---

Максимальные уровни защиты при добавлении тепловой изоляции к температуре окружающей среды в уровне изоляции.

Воздухопроницаемость, ΔP :
Воздухопроницаемость является легкостью, с которой воздух может проходить через материал. Это мера определяет насколько эффективно материал предотвращает утечку воздуха.

WP Водопроницаемость (опционально)
Сопротивление проникновению воды (при необходимости) измеряет сопротивление проникновению воды через материал в течение времени.

Уход:
Производитель не несет ответственности за одежду, если пятныта по уходу игнорируются, испорчена или слита.


Информационная этикетка:
Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующего содержания информации.

Предупреждение:
При наличии кашпо, боксове зрелищ и слуха могут ухудшиться.

	Не использовать на улице		Ухаживать за устройством в соответствии с данными строки «Уход».		
	Максимальная температура 20 °С, нормальный процесс		Сушить на свежем воздухе	MAX	Максимум
	Максимальная температура 40 °С, легкий процесс		Сушить без воздействия на внешнюю оболочку	50x	50 строк
	Максимальная температура 60 °С, нормальный процесс		Не гладить	25x	Максимум 25 строк
	Максимальная температура 80 °С, нормальный процесс		Уточнить при температуре не более 110 °C	MAX	Максимум
	Не отбеливать		Уточнить при температуре не более 150 °C	12x	Максимум 12 строк
	Не сушить в стиральной машине		Не подвергать химической чистке	5x	Максимум 5 строк
	Деликатный отжим		Подвергать профессиональной химической чистке		
	Нормальная сушка				

[illegible]

1405-2017



Βεβαιώνω αυθόρμητα

Το γράμμα αυτό αποτελεί πιστοποίηση ότι:

- Y = είδα βεβαιωμένα τον/τις υποστηρικτή/ες
- W = είδα με το K ή το J/W τον/τις ενδεδειγμένο/ες το κανονικό ανάλογο R/WR ανάμεσα στα χέρια του/της υποστηρικτή/ας R/WR εντός των 14 ημερών 4. Εάν υποστηρικτής για την παρούσα περίπτωση είναι ο/η υποστηρικτής, να γράψω τον/τις υποστηρικτή/ες με το κανονικό ανάλογο 1 έως 3. WP υποστηρικτής του/της (ιστορικό)

Διεύθυνση Μεταβολών & Επαλήθευση:

Εξασφάλιση εύρησματος με το οποίο διασφαλίζεται θύρα και μέγιστο, ανάλογα με το διαβήματα μέγεθος. Τα ενδεδειγμένα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται με τη θύρα και τον υποστηρικτή/ες. Εάν ο υποστηρικτής/ες είναι ο/η υποστηρικτής, να γράψω τον/τις υποστηρικτή/ες με το κανονικό ανάλογο 1 έως 3.

Αποδοχή:

- Μέγιστο εύρημα: Εξασφάλιση με χέρους που υποστηρίζεται σε άμεση ή έμμεση θύρα. Αποδοχή σε καθαρή, απερίεστη συνθήκη.

Συνθήκες:

















- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την κατάσταση οπτικής θύρας, αντιστοίχης, αντιστοίχης ή αφαίρεσης οπτικής θύρας.

Παραγωγή/Επαλήθευση:


- Επαλήθευση της κατάστασης της θύρας με τα υποστηρικτές.

Προσέλευση:

- Όπου υπάρχει μια κοινοτική, παραφερσιμότητα ή άλλη κατάσταση.

Επίπεδα Φροντίδας Παιδιών: Ανταίρεται στην εκτέλεση του ρόλου για τις αντίστοιχες λειτουργικές ηλικιακές					
	Μέγιστη θερμοκρασία 30°C, άριστη διαδραμάτιση		Κρατώντας όρθιο για να σταγειώσει	MAX	Μέγιστο
	Μέγιστη θερμοκρασία 40°C, άριστη διαδραμάτιση		Κρατώντας όρθιο για να σταγειώσει	50x	50 μέτρα
	Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδραμάτιση		Χωρίς να το σταγειώσει	MAX	Μέγιστο
	Μέγιστη θερμοκρασία 60°C, κανονική διαδραμάτιση		Μην πιέζετε	25x	25 μέτρα
	Μην χρησιμοποιείτε λευκάκι		Συμπιέστε το πολύ στην 110°C	MAX	Μέγιστο
	Αναρτήστε τα στεγνά καθαρά		Συμπιέστε το πολύ στην 150°C	12x	12 μέτρα
	Στεγνωτήρια ρούχων, χαμηλή θερμοκρασία		Απορροφήστε τα στεγνά καθαρά	5x	5 μέτρα
	Στεγνωτήρια ρούχων, κανονική θερμοκρασία		Πιέζοντας τα στεγνά καθαρά		

SIZE CHART




	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-42"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-56"	136-140	68-70	
4XL	58"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

PL To odzież została zaprojektowana do ochrony przed zimnem. Należy jednak pamiętać, że żaden środek ochrony indywidualnej nie zapewnia pełnej ochrony. W czasie użytkowania należy przestrzegać wszelkich zasad, które mogą być wskazane, odpowiednio zważyć ostateczności.

NALÉZY DOKŁADNIE ZAPOMINĄĆ SIĘ ZA INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU

 Wyposażenie zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania musi spełniać produkt. Należy pamiętać, że wymagania, które mogą występować równocześnie na wszystkich oraz w instrukcji użytkownika mogą zastosowanie do konkretnego produktu. Wzorce te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.

ISO 13698:2013 Odzież ochronna (szczególnie niebezpieczeństwo zimna)

Ogólne wymagania. Na Norma określa ogólne wymagania odzieży ochronnej, sterzenia się normami i oznakowania odzieży ochronnej, jak również oznakowania, jakie powinien dostarczyć producent.


A= Zalecany przedział wzrostu użytkownika
B= Zalecany obszar ciała pierwszej użytkownika
C= Zalecany obszar ciała drugiej użytkownika
D= Zalecany zakres rozmiarów użytkownika

OGRAZNIENIA STOSOWANIEM (14056:2017)
Przed użyciem, należy dokładnie zapisać ubranie, markę i numer seryjny. Należy uważać na temperaturę, odzież chroni nie jest zagrożeniawani w każdych warunkach i nieochronia przed zimnem, gdy odzież nie użytkownik są ochrony. Przechowywać produkt w suchych i wentylowanych miejscach dla utrzymania odpowiadającej ochrony. Właściwość przy pielęgnacji i konserwacji, instrukcja terminowa może się zmniejszyć czyszczenia. Utrzymuj w czystości: jeśli odzież zostanie nieodpowiednie zabrudzona lub uszkodzona, należy ją zastąpić nową. Nie należy nadużywać odzieży ochronnej. Wszelkie produkty powinny zostać odpowiednio zutylizowane. Odzież powinna być noszona tylko w sytuacjach, do których została przystosowana.

W celu zwiększenia ochrony i zapobiegania miejscowej ochrony odzieży, należy stosować odpowiednią ochronę


EN 14055:2017	<p>Y = klasa odporności termicznej</p> <p>Y = klasa przepalczalności powietrza</p> <p>Y = liter w k.w. odpowiadający standardowi R jest obowiązkowy dla R2 zgodnie z klasą 4.</p> <p>Jedli jest to obowiązkowe dla klasy 4, jest to obowiązkowe dla klasy od 1 do 4</p> <p>WP Przepalczalność wody (opjonyjny)</p>	EN 14056:2017
<p>Odporność termiczna</p> <p>Maksymalny poziom ochrony gdy izolacja termiczna jest dodana do temperatury otoczenia oraz jest aktywna.</p> <p>Przepalczalność powietrza (opjonyjny)</p> <p>AF wskazuje na łatwość, z jaką powietrze może przejść poprzez materiał. Miery wiarysżalność odizocy.</p> <p>WP Przepalczalność wody (opjonyjny)</p> <p>(opjonyjny) miery oporność na przepięcie wody poprzez materiał od strony zewnętrznej.</p>		<p>RZNIENIA:</p> <p>Dopasowanie zgodne z rozmiarem łakwki, przelotności i pasa.</p> <p>Szczegółowy zawiera tabele materiał. Na ostwieżenie zostały wyliczone, aby można było wyjdzie nioskość na danej odległości z średniej grubości.</p> <p>Składowanie:</p> <p>Wszystkie składowanie w czystym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego.</p> <p>Konserwacja:</p> <p>Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za dotięcie w przypadku, gdy jego wyroby dotyczące konserwacji zostaną uszkodzone, uniesione lub gdy użytkownik nie będzie stosował się do zawartych w nich zaleceń.</p> <p>Wzory:</p> <p>Informacje na temat odizocy znajdują się na załączniku.</p> <p>Dława:</p> <p>Jezeli odizocy posiada kapszt, to jego zakończenie może ograniczyć podłoże, natomiast nie może być odizocy.</p>

<p>Pranie produktu: Wykazy zawierają szczegółowe informacje odnośnie sposobu prania.</p>	
<p> Max 30°C, pranie delikatne</p> <p> Max 40°C, pranie delikatne</p> <p> Max 40°C, pranie normalne</p> <p> Max 60°C, pranie normalne</p> <p> Nie wybielać</p> <p> Nie wirować</p> <p> Wirować na wolnych obrotach</p> <p> Wirowanie normalne</p>	<p> Suszenie w rozwieszaniu</p> <p> Suszenie w rozwieszaniu bez wytrzymała</p> <p> Nie prasować</p> <p> Prasowanie max 110°C</p> <p> Prasowanie max 150°C</p> <p> Nie czyścić chemicznie</p> <p> Profesjonalne czyszczenie chemiczne</p>
	<p>MAX 50x Maksymalnie 50 prani</p> <p>25x Maksymalnie 25 prani</p> <p>MAX 12x Maksymalnie 12 prani</p> <p>5x Maksymalnie 5 prani</p>




A modelleket hideg elleni védelemre tervezték. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen védelem sem képes teljesen védelemet garántálni. Elővigyázatossággal olvassa el a csomagoló hűtőszelvényt.

TEREMEK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KOVÉREZŐT TÁJÉKOZTATÓT.



A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címlel találja. Kiemeltül a termékek és az alábbi használati információkban szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezeket a termékek megfelelnek az EU 1946/425 rendelet követelményeinek.



ISO 13688:2013 Védőruhára - Általános követelmények (általános és lánci címkén)
Ez a nemzetközi szabvány pontosan meghatározza az általános követelményeket a személyzet szigorú követelményei alapján a garbó által hordott védőruhán.

HASZNÁLTATÓI ELŐÍRÁSOK! 14058:2017
Használat előtt feltétlenül járja el az összes zsinórt a ruhabudartól, húzza meg a csuklózással és a derékonál zsinórral lezárókat. A ruházat védelmet biztosít a levegő-akármikroben, de nem védi a szennyeződést, ezért nem garantálunk védelem minden körülmények és kondíciók között.

Ne felejtse, hogy a védőruát szét csövelheti, ha a ruhabudart nagy erővel vedes le. A ruházatra nem szabad a jól szellőztetett helyen tartani, hogy a védőruát szét ne vegyék.

Ne felejtse, hogy a kezelési utasítás szerint kell apply. Vegye figyelembe, hogy a hűtőszelvény minden tisztítási metódus után csövelheti. Tartsa tisztán! Ha a ruházat egyes részei visszafordíthatatlanul szennyeződnek, cserélje ki a ruházatot. A ruházatot mindig kövezzon a szettal együtt. Minden előzetlenül hűtőruházati hűtőruházati biztonságosnak elvárja a ruházatot csak olyan helyzetekben szabad viselni, amelyekre tervezték.


A fokozott védelem és a helyi hűtőszelvény megköveteli a használatot használati utasítással a fej, a kéz és


A = A ruha viselőjének ajánlott magassága

B = A ruha viselőjének ajánlott mellbőség

C = A ruha viselőjének ajánlott derékátlaga

D = A ruha viselőjének ajánlott belső lábhosza





EN 14055-2017

Y = hűtőteljesítmény osztály

Y = hűtőteljesítmény képzőesztály

A termék Y = I-der-nk-ben leírt összehasonlítás esetén A R-kötelező A-der-hez a 4. osztályt szerez. Amennyiben kötelező a 4. osztályt, úgy opcionálisan az 1-3 osztályok esetén.

WP víz áthalatossal

Hűtőfűtésg

A fűtési rendszer maximális szintje, ha a hűtőteljesítmény a környezeti hőmérséklethez hozzáadódik a kéri és aktív szivattyú.

Legnagyobb hűtőteljesítmény, AP:

Az AP az a legnagyobb hűtőteljesítmény, amely könnyen meggyű a 4. legvesztő. Meghatározza, hogy a modell milyen mértékben szerez.

WP víz áthalatossal (opcionális)

WP (opcionális) WP meghatározása az ellenállással, hogy az alkalmazás milyen mértékben érkezik a víztől.

Szerelési és EN 14055 szabványok

Éleztetés és a szivattyúzat

Az Y és a termékértékek esetében a mértékelés a mértékelés. Ez a hűtőteljesítmény teszt a környékben működik, mely a működés megkezdése.

Tárolás:

Ne tárolja olyan helyeken ahol direkt, vagy erős napfénytől van kitéve. Tárolás tisztán, száraz környezetben.

Ütemezés:














A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben a hűtőteljesítmény nem működik, vagy az az okokból nem tartott.

A ruhaküldés:

A szabványok megfelelő tulajdonságokról adnak információt.

Függelék:

Hog kapunk tájékoztatást a periferikus kábel és a hűtőteljesítmény kábelről.

Mosási javaslatok: Mossa! kapcsolatos részleteket lásd a mosási címeknél.			
	Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás	Száritás köztelen fűgesszűrővel	MAX 30°C
	Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás	Fűgesszűrő, csipegetve szárítással	50x 50 mosás
	Maximális hőmérséklet 40°C, normal mosás	 Nem vasalható	MAX 25x 25 mosás
	Maximális hőmérséklet 60°C, normal mosás	 Vasalható max 110°C	MAX 12x 12 mosás
	Nem fehéríthető	 Vasalható max 150°C	MAX 5x 5 mosás
	Nem szárítjuk szárítógéppel	 Vegyél nem tisztítószert	
	Szárítógéppel szárítással, alacsony hőmérséklet	 Vegyél tisztítószert	
	Szárítógéppel szárítással		

CZ


tyto oděvy jsou navrženy pro ochranu před chladným počasím. Nicméně, že žádná polovina ODP může poskytnout plnou ochranu a při provádění činnosti je potřeba být zjevně na související rizika. PŘEČTEŠ SI NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM TUTOHO PŘEDMĚTU.

PODROBNÉ INFORMACE O ODPOVÍDAJÍCÍCH NORMÁCH
naleznete na české produkci. Použijí se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uvědomňujících informacích. Veškeré tyto výrobky splňují požadavky norem ISO 13688-2015 (viz. stránka 64/25).














ISO 13688-2015 Ochranné oděvy (viz. stránka)
Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všechny požadavky na ergonomii, životnost, velikost, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

A= Doporučená výška
B= Doporučený dohrdlník
C= Doporučený obvod pasu
D= Doporučená měřítka velikosti


OMEZENÍ POUŽITÍ (EN 14058-2017):
Před použitím zkontrolujte správné uzavření oděvu, utěsnění manžet a pas. Oděv chrání před chladným prostředím, ale nezapomínejte, že je nezná zaručená ochrana před ohněm a podminěm.
Upozornění: Je ochrana bude nasazena, pokud bude oblečen nebo užíván normálně. Skládá oděv na suchém a dobře větrném místě, aby byla zachována ochrana uvnitř.
Oděv by měl být očištěn podle pokynů na oděvu.
Upozornění: Je teplota izolační se může po každém činu změnit.
"Nedržte v teple": Pokud se vlastnosti tohoto oděvu stanou neoprávněně zvláštností nebo kontaminovanými, vyměňte je za nové. Nepokoušejte se opravit poškozený oděv. Veškerý oděv by měl být bezpečný vyloučen.
Oblečen je třeba nosit pouze v situacích, pro které je určeno.
Pro rozhodnutí ochrany a znečištění lokálního (chladu zraje

EN 14058:2017	<p>T = řída tepelné odolnosti</p> <p>Y = řída propustnosti pro vodu</p> <p>Y = sklery m 2 / K v ověření se standardním bodem</p> <p>Y = sklery m 2 / K v ověření se řídí podle třídy</p> <p>4 - je 1 po třídě 4 povinné, po třídě 1</p> <p>a 3 nepovinné.</p> <p>MP Průnik vody (volitelné)</p>	<p>části těla není součástí EN14058)</p>
	<p>"Tepelná odolnost"</p> <p>Maximální úroveň ochrany, pokud je tepelná izolace přiléhá k okoli tepelně a aktivní úroveň.</p> <p>Propustnost vzduchu, ad.</p> <p>MP měří odpor, s níž molekuly procházejí skrz materiál. To je největší odolnosti proti větru.</p> <p>MP Průnik vody (volitelné)</p> <p>MP (volitelné) MP měří odpor vůči přichodu vody skrz materiál</p>	<p>Dostupné velikosti:</p> <p>Y = řída propustnosti skrz velkou sílu, va graf velkosti. Typy výrobků umožňují nastavit sílu silnější obložení.</p> <p>Skladování:</p> <p>NEKLADEJTE na místa vystavených přímému nebo silnému slunečnímu záření. Skladovat v čistých, suchých podmínkách.</p> <p>Údržba:</p> <p>Výrobek není z oceli, u kterých jsou žitky o pěti odstřednými nebo se jimi mění.</p> <p>Obsah třídy:</p> <p>Detaily uvidíte na štítku.</p> <p>Varnost:</p> <p>Při použití kapuce může být sníženo perforeční vidění a oslaben slach.</p>

Symboly prání: Odkaz na prání oděvu najdete na štítku.

	Maximální teplota 30°C, normý postup		Suší na šnůře	Max. 50 50X	Max. 50 pracích cyklů
	Maximální teplota 40°C, normální postup		Suší na šnůře okapáním	Max. 25 25X	Max. 25 pracích cyklů
	Maximální teplota 60°C, normální postup		Nechteit	Max. 12 12X	Max. 12 pracích cyklů
	Nechteit		Žehlit max. 110°C	Max. 5 5X	Max. 5 pracích cyklů
	Nesušte v sušičce		Žehlit max. 150°C		
	Suší při nízké teplotě		Žlázka chemického čištění		
			Profesionální suché čištění		

EN 14058-2017



These garments are designed to provide protection against cold weather. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must be taken when carrying out the risk-related activity. CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the use information below are applicable. All these regulations (EN 2016 with the requirements of Regulation (EU) 2016/425) and Regulation 2016/425) brought into UK law and amended.

ISO 13688:2013 Protective Clothing (See label)

General Requirements: This European Standard specifies general requirements for ergonomics, ageing, sizing, marking of protective clothing and for information supplied by the manufacturer.

A= Recommended height range of wearer
B= Recommended chest girth of wearer
C= Recommended waist girth of wearer
D= Recommended inside leg measurement of wearer

LIMITATIONS OF USE(EN 14058:2017)

Before use, be sure to close the garment properly, tighten cuffs and wastline for close fitting. The garment is designed against cold environment but note that it is **not** guaranteed protection in all circumstances and conditions. Note that the protection will be impaired if the garment or wearer becomes wet. Store garments in a dry and well-ventilated area for a maintained protection level. The garment should be cared for according to the instructions on the garment. Note that the thermal insulation may decrease after any cleaning operations. Keep clean: Should the properties of this garment become irreversibly soiled or contaminated, replace with a new one. Do not attempt to repair damaged garments. All garments should be discarded safely. The clothing should only be worn in situations for which it is intended.

For increased protection and prevention of local cooling, be sure to use appropriate protection for head, hands and feet (protection for these body parts are not included in EN 14058)

Available Size & Selection :

Fitting according to correct chest and waist size, refer to size chart. These garments have a built in allowance for comfort and to allow the garment to be worn over medium bulky clothing.

Storage:

DO NOT store in places subject to direct or strong sunlight. Store in clean, dry conditions.

After care :

The manufacturer will not accept liability for garments where care labels have been ignored, damaged or removed.

Content Label :

Refer to garment label for corresponding content details.

Where there is a hood, peripheral vision and hearing may be impaired.

Thermal Resistance

The maximum level of protection when thermal insulation is added to the ambient temperature and active level.





















Air permeability:

AF measures the ease with which the air can pass through the material. It is a measure of how windproof the garment is.

Water Penetration (optional)

WP (optional) WP measures the opposition to the passage of water through the material from the outside.

Wash Care Labels: Refer to garment label for corresponding washing details.

	Max temp 30°C, mild process		Line dry		MAX 50°	Maximum 50 Washes
	Max temp 40°C, mild process		Drip line dry		MAX 25°	Maximum 25 Washes
	Max temp 40°C, normal process		Do not iron		MAX 12°	Maximum 12 Washes
	Max temp 60°C, normal process		Iron max 110°C		MAX 12°	Maximum 12 Washes
	Do Not Bleach		Iron max 150°C		MAX 5°	Maximum 5 Washes
	Do not tumble dry		Do not dry clean			
	Tumble dry low		Professional dry clean			
	Tumble dry high					

Estas prendas están diseñadas para proporcionar protección contra el calor. Sin embargo, tenga presente que, ningún EPD puede proporcionar una protección total y que se debe tener cuidado cuando se realice la actividad relacionada con el riesgo.

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo use las prendas en las condiciones que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.

ISO 15686-3:2013 Ropa de Protección (Ver Requisitos)

Exigencias generales. Esta norma europea especifica los requisitos generales de ergonomía, envejecimiento, tamaño y marcado de la ropa de protección y proporciona la información que debe suministrar el fabricante.

- Rango de altura del usuario recomendado
- Contorno de pecho del usuario recomendado
- Contorno de cintura del usuario recomendado
- Medida del tiempo de la pieza del usuario recomendada

LIMITACIONES USUARIO 14058-2017:

Antes de usar, asegure de adherirse a la prenda adecuadamente, cintura y extremos: cerrados para un buen ajuste. La prenda protege contra ambientes fijos, pero tenga en cuenta que la protección no está garantizada en toda circunstancia y condición.
















Tenga en cuenta que la protección se verá disminuida si la prenda o el usuario se mojan. Guarde las prendas en un lugar seco y bien ventilado, para mantener el nivel de protección. La prenda deberá ser cuidada de acuerdo con las instrucciones en la prenda. Tenga en cuenta que el aislamiento térmico puede disminuir si la prenda se moja.

Mantenga limpia: Si las propiedades de esta prenda se ven afectadas, o la prenda contaminada, de forma irreversible, reemplázala por una nueva. No intente reparar las prendas dañadas. Todos las prendas deberán ser desechadas de forma segura.

La ropa sólo deberá ser usada en las situaciones para las que ha sido diseñada.

Para mayor protección y prevención de enfermamientos locales, use:

<p>EN 14058:2017</p>	<p>Y = Clase de resistencia térmica</p> <p>X = Clase de permeabilidad al aire</p> <p>W = $\text{kg/m}^2 \cdot \text{K}^2 \cdot \text{s}$ de la prueba con un conjunto estándar R (el valor de W debe ser menor que el valor de X para RCT de acuerdo con la clase 4). Si es obligatorio para la clase 4 es opcional para las clases 1 a 3.</p> <p>WP Penetración de agua (opcional)</p>	<p>manos y pies) la protección de estas partes del cuerpo no está incluida en la EN14058</p> <p>Tallas disponibles y selección: Consultar las medidas corporales de pecho y cintura. Consultar la tabla de tallas. Estas prendas están confeccionadas para ser cómodas y permitir su uso sobre otras prendas de abultamiento medio.</p> <p>Almacenamiento: No almacenar en lugares expuestos a la luz solar directa o extrema. Almacenar en lugares limpios y secos.</p> <p>Cuidado: El fabricante no asume responsabilidad por prendas que dejen huellas, pintarrajado o retiro de los tejidos de cualquier mantenimiento.</p> <p>Etiquetas de composición: Consultar la etiqueta de la prenda para ver la correspondiente composición.</p> <p>Advertencia: Cuando haya capucha, la visión periférica y la capacidad auditiva pueden ser disminuidas.</p>
-----------------------------	--	---

Etiquetas de lavado: Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.				
	Máx. temperatura 30°C, proceso suave		Dejar escurrir en colgador	MAX 50x Máximo 50 lavados
	Máx. temperatura 40°C, proceso suave		No planchar	MAX 50x Máximo 50 lavados
	Máx. temperatura 60°C, proceso normal		Temperatura máxima de plancha 110°C	MAX 25x Máximo 25 lavados
	Máx. temperatura 60°C, proceso normal		Temperatura máxima de plancha 150°C	MAX 12x Máximo 12 lavados
	No usar blanqueador		No limpiar en seco	MAX 5x Máximo 5 lavados
	No usar secadora		Limpieza en seco profesional	
	Secadora a baja temperatura			
	Secadora a temperatura normal			
	Secar en colgador			

- Estas peças são concebidas para fornecer protecção contra o frio. No entanto, lembre-se sempre que nenhum artigo de EPI pode fornecer uma protecção completa e devem ser tomados cuidados face ao risco da actividade em causa.
- **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.**

- Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e icones que apareçam no produto e as informações de segurança abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425).
- **ISO 15688:2013 Vestuário de protecção (ver etiqueta)**
- Requisitos Gerais Esta Norma Europeia especifica os requisitos gerais para a engenharia, desenvolvimento, documentação, fabricação de vestuário de protecção e informação fornecida pelo fabricante.
- Intervalo de altura recomendada do utilizador
- Perímetro torax recomendado do utilizador
- Circunferência da cintura recomendada do utilizador
- Medida do interior de perna recomendada do utilizador

1458-2017 **Y** = classe de resistência térmica
 Y = classe de permeabilidade ao ar
 Y = classe de resistência à água
 Y = classe em m2 K/W da peça e o conjunto acabado é obrigatório para o caso de acordo com a classe 4. Se o penetrômetro para a classe 4, é opcional para as classes 1 a 3.

Penetração de água W (opcional)
 W = resistência à penetração de água

Resistência térmica
 O nível mínimo de proteção quando o isolamento térmico é considerado à temperatura ambiente eativamente nivelado.

Permeabilidade ao ar, AP
 AP = resistência à passagem de vapor de água através do material. Um media de como a peça de vestuário é resistente ao vento.

Penetração de água W (opcional)
 W = resistência à penetração de água, W (opcional) W = resistência à passagem de água através do material a partir















Tamanhos Disponíveis & Seleção:
 Ajuste de acordo com o tamanho do peito e da cintura, com o tamanho e o gráfico de medidas. As peças para as contruções tendo em conta o conforto e para permitir que o vestuário possa ser usado sobre roupas volumosas.

Ambienteamento:
 NÃO armazenar em locais sujeitos à solar directa ou forte. Armazenar em condições limpas e secas.


Pós-tratamento:
 O fabricante não responsabiliza por quaisquer danos etiquetados de lavagem ou remoção de manchas.

Etiquetas de Conteúdo:
 Consulte a etiqueta do vestuário para correspondentes detalhes do conteúdo.

Converse:
 Onde há um capuz, a visão periférica e a audição podem ser prejudicadas.

Etiquetas de Lavagem: Consulte a etiqueta da roupa para os correspondentes detalhes de lavagem.					
	Temperatura máxima de 30°C, processo leve		Secar pendurada sem torcer	MAX 50°	Máximo de 50 lavagens
	Temperatura máxima de 40°C, processo normal		Não engomar	MAX 50°	Máximo de 50 lavagens
	Temperatura máxima de 40°C, processo normal		Engomar até um máximo de 110°	MAX 25°	Máximo de 25 lavagens
	Temperatura máxima de 60°C, processo normal		Engomar até um máximo de 150°C	MAX 12°	Máximo de 12 lavagens
	Não utilizar lixívia		Não limpar a seco	MAX 5°	Máximo de 5 lavagens
	Secar em máquina a temperaturas baixas		Limpeza a seco profissional		
	Secar na máquina a uma temperatura normal				
	Secar pendurada em uma tábua				

<p>SK</p> <p>Tieto osoby sú navrhnuté pre ochranu pred chladným počasím. Akékoľvek väčšie zranenie, je žiadna položka OOP môže poskytnúť plnú ochranu a pri vykonávaní činnosti je potrebné brať ohľad na spätnú reakciu.</p> <p>PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKE PRO POUŽITÍ TOTOHO PRODUKTU</p> <p>PODROBNÉ INFORMACE O PŘÍSLUŠNOSTI NORMATIV NĚJDE NA TITULKU PRODUKTU. POUŽÍVAJÍ SA BA Standardy a kódy, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na uživateľských informačných kartách. Tieto výrobky sú v súlade s požiadavkami nariadenia (EU 2016/425).</p> <p>ISO 13668:2013 Ochranné oděvy (všeobecné) Všeobecné požiadavky. Toto európske normu stanovuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, staturné, veľkosti, značenie ochranných oděvov a na informácie dodaných výrobcom.</p>	<p>ORMEZEDEN POUŽITIA (EN 14058:2017): Pred použitím skontrolujte správnosť uzatvárania oděvu, utiahnutie manžety a pásu pre priliehavosť. Oděv chráni pred chladným prostredím, ale viemte si, že ne je zaradená ochrana za všetkých okolností a podmienok. Upozorujeme, že ochrana bude narušená, ak sa oděv alebo manžety zmrazia. Skládajúce sa z usch a dobre vetraného priestoru pre udržiavanie úroveň ochrany. Očistenie by malo byť vykonávané podľa pokynov na oděve. Upozorujeme, že teplota izolácie sa môže po každom cykle zmeniť.</p> <p>Udržujte čistú: Ak sa vlastnosti tohto oděvu stávajú neapropriate zmiešané alebo kontaminované, nahraďte ho novým. Depozície sa opraviť pokynmi oděvu. Všetky výrobky by mali byť bezpečne odstránené.</p> <p>Oblečenie sa musí nosiť iba v situáciách, pre ktoré je určené. Pri zvyčajnej ochrane a prevencii kolísajúce chladu poskytnú ochranu iba v prípade, ak má ochrana týchto častí tela nie je zahrnutá v norme EN14058.</p>
--	---

14.05.2017	Y = trieda tepelnej odolnosti	Vždy používajte správne ukladanie odov, pozri graf veľkosti. Tieto odovy umožňujú nosenie cez strede s najmenším obťažovaním.
	Y = trieda priepustnosti vzduchu P = kľuč v m2/K (V) obľehlosti so štandardným súčiniteľom R je rovnaký ako v triede Y, ale je pre triedu 4. Kľuč je pre triedu 4 prvotný, pre triedu 1 až 3 nepoužívate. WP Penetrácia vodou (vlnitá)	Skladovanie: HEXSLADKOV na miestach vystavených priamemu alebo sýtemu povetnostnému záberu. Skladovať v čistých, suchých podmienkach. Údržba: Výrobca neodpor, u ktorých sú stitky o starostlivosti odstránení alebo sa nimi neradi.
Tepelná odolnosť	Maximálna úroveň ochrany pri pridaní tepelnej izolácie a teploty okolita a aktívny úroveň.	Obsah stitku: Detaily odov napájané na stitku.
Tepelná odolnosť, AP:	Kľuč je menší, s ktorou možnosť prechádzať skrz materiál. To meradlom odolnosti proti vetru.	Varovanie: Pri použití napájania môže byť znížené penenie vidieť a odobry skľu.
WP Penetrácia vodou (vlnitá)	WP (vlnitá) WP meradla odpor proti priechodu vodou skrz materiál vonkajšej strany.	

Nymboly prania: Odkaz na pranie odzvet najdete na štítku.			
Max teplota 30°C, jemné pranie		Suší na šnůře	MAX Maximum
Max teplota 30°C, jemné pranie		Odkvápka na šnůře	50x 50 prani
Max teplota 40°C, jemné pranie		Nežehliče	MAX Maximum
Max teplota 40°C, jemné pranie		Zehliče na max 110°C	25x 25 prani
Max teplota 60°C, normálne pranie		Zehliče na max 150°C	MAX Maximum
Neblešíť		Nečistiťe chemicky	12x 12 prani
Nežerúťe v sušičke		Nečistiťe suché čistenie	MAX Maximum
Sušíť v sušičke na nízkej teplote		Profesionálne suché čistenie	5x 5 prani
Sušíť v sušičke na normalnej teplote			



PORTWEST®

USER INFORMATION



 **CERTIFICATION**
EN 14058:2017

12645P

CE UK
CA

Questi indumenti sono progettati per fornire una protezione contro il freddo, l'umidità, ricordate sempre che i DPI non sono in grado di fornire una protezione completa ed è necessario prestare attenzione quando si individua il rischio e si valuta nelle varie condizioni dell'attività lavorativa.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

FARE ATTENTAMENTE ATTENZIONE AL PRODOTTO

Limitazioni d'uso (EN 14058:2017):

Prima dell'uso, gli assicuratori di chiunque correttamente il capo, stringere i polsini e il punto vita per una buona aderenza. Il capo deve essere indossato in modo che non ci sia una protezione garantita in tutte le circostanze e condizioni. Si noti che la protezione sarà compromessa se l'indumento o il portatore è bagnato. Conservare gli indumenti in un'area asciutta e ben ventilata per assicurarsi un livello di protezione.

L'indumento deve essere curato secondo le istruzioni del produttore. Il produttore si assume la responsabilità di ogni volta che si utilizzano detergenti di pulizia a seconda del tipo di loro proprietà.

Manutenzione: Se la proprietà di questo capo diventano irrimediabilmente sporchi e contaminati, sostituire con uno nuovo. Non tentare di riparare indumenti danneggiati. Tutti i capi devono essere gettati in modo sicuro.

L'abbigliamento deve essere indossato solo in situazioni per le quali è destinato. Per una maggiore protezione e prevenzione del raffreddamento locale, assicurarsi di utilizzare una protezione completa di tutto il corpo.

Limitazioni d'uso (EN 14058:2017):

Prima dell'uso, gli assicuratori di chiunque correttamente il capo, stringere i polsini e il punto vita per una buona aderenza. Il capo deve essere indossato in modo che non ci sia una protezione garantita in tutte le circostanze e condizioni. Si noti che la protezione sarà compromessa se l'indumento o il portatore è bagnato. Conservare gli indumenti in un'area asciutta e ben ventilata per assicurarsi un livello di protezione.

L'indumento deve essere curato secondo le istruzioni del produttore. Il produttore si assume la responsabilità di ogni volta che si utilizzano detergenti di pulizia a seconda del tipo di loro proprietà.

Manutenzione: Se la proprietà di questo capo diventano irrimediabilmente sporchi e contaminati, sostituire con uno nuovo. Non tentare di riparare indumenti danneggiati. Tutti i capi devono essere gettati in modo sicuro.

L'abbigliamento deve essere indossato solo in situazioni per le quali è destinato. Per una maggiore protezione e prevenzione del raffreddamento locale, assicurarsi di utilizzare una protezione completa di tutto il corpo.

EN 10582:2017
 WP-Classe di resistenza termica
 WP-Classe di permeabilità all'aria
 - Isolo in mC.K/W dell'indumento con l'insieme standard R è obbligatorio per Rct in base alla classe 4. Se è obbligatorio per la classe 4, è facoltativo per le classi 3 e 2.
 WP Penetrazione dell'acqua (opzionale).
















EN 10583
 Taglie disponibili e selezione:
 Regolare in base alla circonferenza del petto e della vita, in riferimento alla tabella taglie. Questi indumenti sono prodotti per il comfort e per consentire al capo di essere indossato sopra i vestiti medio ingombro.


Stoccaggio:
 NON conservare in luoghi esposti alla luce diretta del sole.
 Conservare in condizioni di acquisto e pulito.

Mantenimento:
 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli indumenti in cui le etichette sono state ignorate, cancellate o rimosse.















Contenuto dell'etichetta:
 Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per i dettagli sul contenuto.

Avvertimento:
 La presenza di un cappuccio potrebbe ridurre la visione periferica e l'udito

	Temperatura massima 30°C, lavaggio delicato		Lasciare asciugare	MAX	Massimo
	Temperatura massima 40°C, lavaggio delicato		Lasciare sgocciolare	50:	50 lavaggi
	Temperatura massima 40°C, lavaggio normale		Non stirare	MAX	Massimo
	Temperatura massima 60°C, lavaggio normale		Ferro max 110°C	25:	25 lavaggi
	Non candeggiare		Ferro max 150°C	MAX	Massimo
	Non asciugare		Non lavare a secco	12:	12 lavaggi
	Asciugare leggermente		Lavaggio a secco professionale	MAX	Massimo
	Asciugare normalmente			5x	5 lavaggi

<p>TR</p> <p>Bu gıyiler için sözük kavraya karşı korumasını içün düzyen edilmistiñbir, bir KRO'dın tam koruma ağlamayabileceñini ahlısınan olarmayın ve rek alabın buma gıye üninde bulursız.</p> <p>Bu ÜRÜND KULLANIMDAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUN</p> <p>CE</p> <p>İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün eteketine bakınız. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanim bilgileri üzerinde bulundugı buma gıye ve simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) partlarına uygundur.</p> <p></p> <p>ISO 15686-2013 Koruyucu Kiyafet (Eşilete bakınız)</p> <p>Genel gereklilikler Bu Avrupa standardı ergorumi, kullanan omni, kiyafet simbollemi ve iaretici tarafından belirtilen bilgileri ağıktır.</p>	<p>KULLANIM KILAVUZU (EN 14058-2017):</p> <p>Koruma ünün gıyisın, bel, kiti, manşetleri ve tüm bırıleçler parçalarını kapatınız. Gıye soğuşa kora korur, ancak her kuyulda ve şartta garantili bir koruma oluşturmaz.</p> <p>Gıyisın ıslanıldığında koruma seviyesinin azalacağını unutmayınız. Koruma seviyesinin devamlılığını içün gıyisı kora ortamada saklayınız.</p> <p>Gıyisıne kullanan taltarmatına gıye bakın yapılmaldır. Yıkamadan sonra termal izolasyon yapılmaz.</p> <p>İklimi tutun: Bu gıye gıyisi denisizde olmayan şekilde kermiye yuze lekelenmeye, gıyiside ıslanmaya, Hasar gıyisi gıyisıne tırmak etmeye alamayız. Tüm gıyisler gıyiside bel şekilde bertaraf edilmelidir.</p> <p>Gıyisler sadece koruma amacına uygun olarak gıyisilmelidir. Daha fazla koruma ve bölgeisi içüsimeşin önlenmesi için, bel ve sıyklar için uygun koruma kullandıktan emtin olun (bu vıcıl parçaları için koruma EN14058'e dahil değisler)</p>
---	--

[illegible]

Yıkama Talimat Etiketleri Uygun yıkama talimatları için etikete bakınız					
	Maks. 30°C yumuşak yıkama		Asarak kurutunuz	MAX	Maksimum
	Maks. 40°C yumuşak yıkama		Sıkıdamaz Asarak Kurutunuz	50x	50°C
	Maks. 40°C normal yıkama		Ütülerinizin	MAX	Maksimum
	Maks. 60°C normal yıkama		Maks. 110°C ütüleriniz	25x	25 yıkama
	Ağartıcı kullanmayınız		Maks. 150°C ütüleriniz	MAX	Maksimum
	Tamburlu kurutma yapınız		Kuru temizleme yapınız	MAX	Maksimum
	Ağır tamburlar kullanılırlmaz		Profesyonel kuru temizleme	5x	5 yıkama

NL

Deze kleding is ontworpen om te beschermen tegen koude weeromstandigheden. Denk er echter aan dat geen enkel PBM altijd voldoende bescherming kan bieden en is altijd opgelet bij het uitvoeren van risicovolle activiteiten. **LEES DESE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR HET HET PRODUCT GEBRUIKT**

CE

Se produktmarkta for detaljerede oplysninger om de tilvarende standard. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugervejledningen nedenfor, gælder. Alle disse produktet overholder kravene i forordning (EU) 2016/425.


ISO 13688:2013 3 Beschermende kleding (Zie label)

Algemene vereisten: Deze Europese Normering geeft de algemene vereisten weer op het gebied van ergonomie, vervaardiging, materialen, markering van beschermende kleding en over informatie die door de producent gegeven moet worden.

A = Aanbevolen lengte van de draager
B = Aanbevolen borstomvang van de draager
C = Aanbevolen tallewijdte van de draager
D = Aanbevolen binnenlembrengte van de draager

GEbruiksBEPERKENINGEN 14058:2017:
Draag er voor gebuik dat deze kledingstelsel geschikt is voor markten en de taale ged aanwijzen. Dit kledingstelsel beschermt tegen koude omgevingsn maar wees ervan bewust dat dit geen bescherming garandeert onder alle omstandigheden.
Het kledingstelsel beschermt alleen als de draager de kleding nat is. Bewaar kleding in droge en goed ventilerende ruimten voor een optimaal beschermingsniveau. De kleding moet onderhouden worden volgens de instructies. De chemische isolatie kan verminderen na herhaald gebruik.
Houdt schoon: Meetken de eigenschappen van dit kledingstelsel oethelbaar vervuld of besmet zijn, vervang deze dan door een nieuw exemplaar. Repareer geen beschadigde kleding. Alle kleding dient veilig afgeworpen te worden.
De kleding mag alleen gebruikt worden voor doeleinden waarvoor deze is bedoeld.
Voor verdere bescherming en ter voorkoming van

EN 14058:2017

 **✓ Lichtdoorweestand klasse**
 = Lichtdoorloofteklasse klasse
 = Ieder in m² W.K. aan het kledingsstuk
 met standaard bij elkaar. R is verplicht voor
 R-ten volgens klasse 4. A-ten is verplicht voor
 klasse 4, R is facultatief voor de klassen
 1 tot en met 3.
WP Waterdoorloofteklasse (optionaal)

Thermische Weerstand
 Het maximum beschermingsniveau bij thermische isolatie
 wordt toegevoerd aan de omgevings temperatuur en het
 activiteitsniveau.

Luchtdoorloofteklasse, AP:
 Het meet hoe gemakkelijk de lucht door het materiaal kan gaan. Het
 meet hoe windproof een kledingsstuk is.
WP Waterdoorloofteklasse (optionaal)

<div> <div> <div>30°</div> <div>Max temp 30°C, mild proces</div> </div> <div> <div>40°</div> <div>Max temp 40°C, mild proces</div> </div> <div> <div>40°</div> <div>Max temp 40°C, normaal proces</div> </div> <div> <div>60°</div> <div>Max temp 60°C, normaal proces</div> </div> </div>		<div> <div> <div>I</div> <div>Lijndrogen</div> </div> <div> <div>II</div> <div>Uit laten druppelen</div> </div> <div> <div>III</div> <div>Niet strijken</div> </div> <div> <div>IV</div> <div>Strijken op max 110°C</div> </div> <div> <div>V</div> <div>Strijken op max 150°C</div> </div> <div> <div>VI</div> <div>Niet chemisch reinigen</div> </div> <div> <div>VII</div> <div>Professioneel chemisch reinigen</div> </div> </div>		<div> <div>MAX</div> <div>Maximaal 50 beurten</div> </div> <div> <div>50x</div> <div>Maximaal 50 beurten</div> </div> <div> <div>25x</div> <div>Maximaal 25 beurten</div> </div> <div> <div>12x</div> <div>Maximaal 12 beurten</div> </div> <div> <div>5x</div> <div>Maximaal 5 beurten</div> </div>
--	--	--	--	--

